



Un problema freático muy difícil de detectar con los medios habituales



Enviar



Imprimir noticia



Volver



El problema freático en el subsuelo de la plaza Roxa que determinó la modificación de la estructura del parking para garantizar la seguridad de las viviendas del entorno y del propio aparcamiento es de difícil detección con los métodos habituales de estudios geotécnicos e incluso hidrogeológicos.

Así lo indica el informe técnico que ayer se presentó a la comisión de Facenda y sobre el que los servicios jurídicos y económicos municipales basaron también sus propias conclusiones favorables a la modificación del contrato con la adjudicataria.

Los primeros estudios geotécnicos habían detectado algo de agua, pero una vez iniciada la obra no sólo se dedujo la presencia de un nivel freático bastante constante sino que discurría por «capas rocosas do terreo por fisuracións moi pequenas e separadas entre elas de xeito irregular e dificilmente detectables cos métodos habituais».

Así lo indica el jefe de servicio de Proxectos e Obras del Concello, quien ayer explicó, junto con Bernardino Rama y Leiceaga las circunstancias que llevaron al sobrecoste del proyecto hasta los 12,5 millones sobre los 7,9 iniciales. Salvo los 760.000 euros de incremento por la construcción de una nueva semiplanta, el resto del sobrecoste


es derivado de «las modificaciones producidas por el terreno, fundamentalmente», según el mismo técnico.

El parking ha sufrido también un cambio en la zona de enlace del área de la plaza Roxa con Ramírez, donde hubo que eliminar uno de los dos niveles de esa conexión. Asimismo, la aparición de una zona de roca muy dura en Ramírez obligó a desplazar 1,5 metros el área de trabajo, un dato que el PP conoció ayer y por el que acusó de «ocultación» al gobierno.

En cuanto al informe del secretario municipal, entiende que procede la modificación del contrato y que sería contraproducente para el interés público, por demoras y encarecimiento, abrir una nueva licitación. Observa además que la imprevisibilidad ahora detectada sería idéntica para cualquiera de los que optaron a la licitación inicial.

Tarifas publicitarias / publicidad@lavozdegalicia.es

[Contacte con nosotros: web@lavozdegalicia.es]

© Copyright LA VOZ DE GALICIA, S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)
Auditado por 

RM de La Coruña: tomo2413, folio84, hojaC-12502

CIF: B-15.482.177